Stracci verdi

tessuti robusti, per industria e pulizie pesanti · box da 2, 5 e 10 kg

Quando lo sporco è pesante serve uno straccio che non si sfaldi: olio, grasso, residui di lavorazione su macchinari, pezzi e superfici ruvide. Gli stracci verdi sono tessuti robusti di recupero, scelti per il lavoro duro.



Composizione

Tessuti verdi di recupero, già pretagliati, senza cerniere e bottoni. Tessuti e tonalità possono cambiare leggermente da un lotto all'altro.

MATERIALE	COLORE	FORMATO	PER
tessuti robusti	verde	2 · 5 · 10 kg	industria

Industria · Officina · Pulizie pesanti · Olio e grasso

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

CONFEZIONE	CODICE	PESO	MISURE DEL BOX	USO
Box 2 kg	PZM-VRD-2KG	2 kg	28 × 20 × 10 cm	furgone, piccole officine, interventi fuori sede
Box 5 kg	PZM-VRD-5KG	5 kg	40 × 40 × 20 cm	officine, manutenzione, pulizie pesanti
Box 10 kg	PZM-VRD-10KG	10 kg	40 × 40 × 20 cm	industria, officine, pulizie pesanti

USO PREVISTO

1. Industria: macchinari, impianti e superfici con olio e grasso.
2. Officine: pezzi, attrezzi e banchi di lavoro.
3. Pulizie pesanti: dove uno straccio sottile si rompe.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- Non è adatto al contatto con gli alimenti.
- Non avvicinare a fonti di calore. Gli stracci sporchi di olio, vernici o solventi vanno conservati in un contenitore di metallo chiuso.
- Smaltimento: lo straccio sporco di oli minerali, grassi o solventi è un rifiuto speciale pericoloso (CER 15 02 02) e va smaltito secondo le norme vigenti.

PRODUTTORE E PERSONA RESPONSABILE NELL'UNIONE EUROPEA: LA STESSA IMPRESA, CON SEDE IN ITALIA

Ristopanno di Simone De Martino
Via Materdei 20, 80136 Napoli (NA), Italia

TEL. 081 2351919 · INFO@RISTOPANNO.IT
RISTOPANNO.IT